



Renault Trafic DCI | Nacelle | 111FCC France Elevateur | EURO 6 | 2020

Allgemeine Merkmale

Marke	Renault
Modell	Trafic
Unterkategorie	Anhänger-Arbeitsbühne PKW
Zählerstand	128.000km
Baujahr	2020
Datum der Erstzulassung	02-04-2020
Farbe	Witz
Zustand	Gebraucht
Allgemeiner Zustand	generalCondition.average
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6
Referenz	148232C
CE-Kennzeichnung	Ja



Eigenschaften

Ledig gewicht	2.485kg
Belastbarkeit	470kg
Zulässiges Gesamtgewicht	2.955kg
Breite	196cm
Seriennummer	VF1FL000363148232
Maximale Hubkraft	120kg
Hubhöhe	10.600mm
Zylinderkapazität	1.997cc
Masttyp	Gelenkig

Technische Spezifikationen

Übertragung	Schaltgetriebe
Vermögenswerte	107kw

Beschreibung

Renault Trafic F 1200 L1H1 DCI 145 mit Hubarbeitsbühne Suchen Sie ein zuverlässiges Nutzfahrzeug mit Hubarbeitsbühne für Ihre Arbeiten in städtischen Umgebungen oder industriellen Anwendungen? Dieser Renault Trafic, ausgestattet mit einer Hubarbeitsbühne, bietet die perfekte Lösung für all Ihre Anforderungen. Ideal für Arbeiten an Beleuchtungen, Oberleitungen oder anderen hochgelegenen Installationen. --- ### **Wichtigste Merkmale:** - **Marke/Modell:** Renault Trafic F 1200 L1H1 DCI 145 - **Baujahr:** 02-04-2020 - **Kilometerstand:** 128.000 km - **Kraftstoff:** Diesel - **Motor:** In gutem Zustand, erfüllt die Abgasnorm Euro 6 - **Getriebe:** Manuelles Schaltgetriebe - **Maximale Arbeitshöhe:** 11 Meter - **Maximale Tragfähigkeit des Arbeitskorbs:** 120 kg - **Drehbereich des Arms:** 400° - **Abmessungen des Arbeitskorbs (L/B/H):** 850 x 780 x 1150 mm - **Maximale Reichweite ohne Stützen:** 6,50 Meter --- ### **Technische Spezifikationen:** - **Gesamtgewicht (zulässiges Gesamtgewicht):** 2.900 kg - **Nutzlast:** 410 kg - **Anzahl der Sitzplätze:** 2 - **Anzahl der Türen:** 2 - **Farbe:** Weiß --- ### **Zusätzliche Ausstattung und Optionen:** - **Hubarbeitsbühne:** In gutem Zustand, elektrohydraulischer Betrieb mit einem Arbeitskorb aus Kunststoff (1000V Isolierung). - **Sicherheitsmerkmale:** Mechanische Notpumpe, Kontrollleuchte für die Transportposition und Sicherheitsgurte. - **Komfortmerkmale:** Klimaanlage vorhanden. --- ### **Fahrzeugzustand:** - **Allgemein:** Das Fahrzeug befindet sich in einem guten technischen Zustand und ist voll funktionsfähig. - **Bemerkungen:** - Hubarbeitsbühne: Funktioniert einwandfrei. - Reifenabnutzung: Weniger als 50 %. - Leichte Gebrauchsspuren. Dieser Renault Trafic ist eine vielseitige und praktische Wahl für Fachleute, die ein zuverlässiges Fahrzeug mit Hubarbeitsbühne für verschiedene Anwendungen benötigen.

Zubehör

- Bluetooth
- Wegfahrsperre
- Anhängerkupplung
- Antiblockiersystem
- Klimaanlage
- Zentralverriegelung
- Zentralschmierung
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Elektrische Fensterheber
- Geräuscharm
- Werkzeugkasten
- Lufthorn
- Nebelleuchten
- Radio/Kassettenspieler
- Radio/CD-Spieler
- Partikelfilter
- Fernlicht
- Seitentür
- Catalyst
- Trailer coupling
- Lenkhilfe
- Passenger seat
- Airbags
- Radio/Cd/Audio system
- Central doorlocking
- Electric windows
- EBS
- Climate control
- Verwärmungsautomatik
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)